

## ヤリス クロス G HV 1.5L 2WD(5人)

街でもレジャーでも！コンパクトながら存在感抜群のスタイル  
燃費が良く、環境にもやさしいハイブリッドのヤリス クロスです  
キズや凹みはほぼ無く、大変良好な状態です

車両管理番号：54



※価格は全て税込表示です

月額利用料

保険・メンテ  
税金コミ

**46,860**円

一言アピール

快適なドライブをサポートするナビ付きなので、お出かけも安心です  
運転席・助手席はもちろんサイドエアバッグも搭載

KINTO ONE(中古車)は、お申込みから約1か月半で納車  
自動車保険、メンテナンス、税金もコミコミです！  
ボーナス加算なしの月々均等払いです！

支払総額  
**1,405,800円**  
内訳：46,860円×24回+281,160円  
  
契約期間  
**2年（24ヶ月）**  
  
新車本体価格  
**2,176,364円**

審査を申し込む

保管場所 千葉

初度登録 2021年6月

車台番号（下4桁） 5886

[評価点基準はこちら](#)



走行距離が5万キロ以内で、とてもきれいな状態です。

基本情報

全長	418cm	全幅	176cm
全高	159cm	乗車定員	5人
エンジン	ハイブリッド	排気量	1,500cc
ミッション	AT	駆動	2WD
車検	車検取得後引き渡し	年式	2021年(令和3年)
走行距離	6,257km		



キズやヘコミなどは少ない、大変良好な状態です。



いたみ、汚れなどは少なく、全体的に良好な状態です。

## エクステリアカラー

ホワイトパールクリスタルシャイン

## インテリアカラー

ブラック

## 寒冷地仕様

-

## 基本装備

Wエアコン	-	アイドリングストップ	○
-------	---	------------	---

## 安全・視界

衝突被害軽減ブレーキ	プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	ペダル踏み間違い急発進抑制装置	○
車線逸脱警報	○	エアバッグ	○
先進ライト	オートマチックハイビーム [AHB]	ABS	○
横滑防止装置	○	ヘッドランプ	ハロゲン (マニュアルレベリング機能付) + ターンランプ + LEDクリアランスランプ + LEDデイトタイムランニングランプ

パノラミックビューモニター	-	ドライブレコーダー	-
---------------	---	-----------	---

## ナビ・オーディオ

カーナビ/DA	ディスプレイオーディオ T-Connectナビキット	DVD再生装置	-
メディアプレイヤー	○	TV	-
後席モニター	-	電源コンセント	-

## 外装

シート素材	上級ファブリック	サンルーフ	-
エアロパーツ	-	パワーシート	-
アルミホイール	○		

## 操作性

両側電動スライドドア	-		
------------	---	--	--

## その他

ETC	○		
-----	---	--	--

## 装備詳細

T-Connectナビキット,ETC車載器(ビルトイン)ボイス・ナビキット連動タイプ,フロアマット(ベーシック)

サポートカー限定免許で運転できる車両は衝突被害軽減ブレーキ（対車両・対歩行者）、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が装着された車両です。（一部車両を除く）

詳しくはKINTOカスタマーセンターにお問い合わせください。

## その他 月額利用料に含まれる主な内容

保険	自賠責保険 任意保険 ・対人、対物賠償責任保険：無制限 ・人身傷害：上限1名につき5,000万円 ・車両保険：上限規定損害金【自己負担額：1事故5万円】等
税金・手数料等	自動車税、重量税、登録手続き費用、納車店舗への搬送費等
メンテナンス	法定点検、定期点検、故障修理、代車、ロードサービス、油脂類の交換および補充、 所定の消耗品の交換（タイヤ含む）

## 車両外装状態

車両展開図

↑  
後方

A1

A1

U1

前方



## 車両外装状態の表記記号について

キズの種類は英字、キズの状態は数字で表示され、これらの組み合わせが、展開図中に表示されます。  
タイヤの横の数字は、残り溝を示しています。

[外装状態の見方](#)

## キズの種類

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>A</b> 線キズ      | <b>U</b> ヘコミ         |
| <b>B</b> キズを伴うヘコミ | <b>P</b> 色あせ・塗装はがれ   |
| <b>W</b> 補修した跡    | <b>S</b> サビ          |
| <b>C</b> 腐食       | <b>G</b> フロントガラスの点キズ |
| <b>XX</b> 交換済み    | <b>X</b> 交換が必要なもの    |

## キズの状態

- |               |
|---------------|
| <b>1</b> 極小程度 |
| <b>2</b> 小程度  |
| <b>3</b> 中程度  |
| <b>4</b> 大程度  |

定期点検整備実施状況	点検記録簿あり
特記事項	-
内装特記事項	-

本ページに掲載された評価は、車両検査実施時の車両状態を示したものです。  
検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨ご了承ください。

[KINTO ONE \(中古車\)](#) > ヤリス クロス G HV 1.5L 2WD(5人)

サービス内容  
在庫一覧

お問い合わせ

法人のお客様

特定商取引法に基づく表記  
利用規約  
KINTO ONE (中古車) 利用規約

運営会社  
サイトマップ



KINTO公式ソーシャルメディアアカウント



[プライバシーポリシー](#)   [サイト利用条件](#)

©KINTO Corporation. All rights reserved.