

## ヤリス X HV 1.5L 4WD(5人)

コンパクトなボディに充実の安全装備  
クールで洗練されたヤリスです  
内外装ともに良好な状態です。

車両管理番号：37



※価格は全て税込表示です

月額利用料

保険・メンテ  
税金コミ

**49,830**円

## 一言アピール

車庫入れ時のハンドル・アクセル・ブレーキ操作をアシストしてくれるアドバンストパーク付き！  
アウトドアでも大活躍！安定した走りがうれしい4WD

KINTO ONE(中古車)は、お申込みから約1か月半で納車  
自動車保険、メンテナンス、税金もコミコミです！  
ボーナス加算なしの月々均等払いです！

支払総額

**1,494,900円**

内訳：49,830円×24回+298,980円

契約期間

**2年 (24ヶ月)**

新車本体価格

**2,037,273円**

審査を申し込む

保管場所

千葉

初度登録

2020年8月

車台番号 (下4桁)

5992

[評価点基準はこちら](#)

総合評価

**4.5**

最高

標準

低

S 6 5 4.5 4 3.5 3 2 1 RA R

走行距離が10万キロ以内で、きれいな状態です。

外装評価

**B**

最高

標準

低

A B C D E

距離、年式相応の軽微なキズやヘコミなどはあるものの、目立つものはほとんどない良好な状態です。

内装評価

**B**

最高

標準

低

A B C D E

いたみ、汚れなどは少なく、全体的に良好な状態です。

## 基本情報

全長	394cm	全幅	169cm
全高	151cm	乗車定員	5人
エンジン	ハイブリッド	排気量	1,500cc
ミッション	AT	駆動	4WD
車検	車検取得後引き渡し	年式	2020年 (令和2年)
走行距離	36,049km		

## 装備・オプション情報

### エクステリアカラー

ブラック

### インテリアカラー

ブラック

### 寒冷地仕様

-

### 基本装備

Wエアコン	-	アイドリングストップ	○
-------	---	------------	---

### 安全・視界

衝突被害軽減ブレーキ	プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運 転者 [昼] 検知機能付衝突回避 支援タイプ/ミリ波レーダー+ 単眼カメラ方式)	ペダル踏み間違い 急発進抑制装置	○
車線逸脱警報	○	エアバッグ	○
先進ライト	オートマチックハイビーム [AHB]	ABS	○
横滑防止装置	○	ヘッドランプ	プロジェクター式ハロゲンヘ ッドランプ (マニュアルレベ リング機能付)

パノラミックビューモニター	○	ドライブレコーダー	○
---------------	---	-----------	---

## ナビ・オーディオ

カーナビ/DA	ディスプレイオーディオ T-Connectナビキット	DVD再生装置	-
メディアプレイヤー	○	TV	-
後席モニター	-	電源コンセント	-

## 外装

シート素材	ファブリック	サンルーフ	-
エアロパーツ	-	パワーシート	-
アルミホイール	-		

## 操作性

両側電動スライドドア	-		
------------	---	--	--

## その他

ETC	○		
-----	---	--	--

## 装備詳細

カメラ一体型ドライブレコーダー(前方カメラ)「DRT-H68A」、ETC車載器(ビルトイン)ボイス・ナビキット連動タイプ、T-Connectナビキット、トヨタ チームメイト[アドバンストパーク(パノラミックビューモニター付)]※駐車支援システム、インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)],フロアマット(ベージュ)

サポートカー限定免許で運転できる車両は衝突被害軽減ブレーキ(対車両・対歩行者)、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が装着された車両です。(一部車両を除く)


## その他 月額利用料に含まれる主な内容

保険	自賠責保険 任意保険 ・対人、対物賠償責任保険：無制限 ・人身傷害：上限1名につき5,000万円 ・車両保険：上限規定損害金【自己負担額：1事故5万円】等
税金・手数料等	自動車税、重量税、登録手続き費用、納車店舗への搬送費等
メンテナンス	法定点検、定期点検、故障修理、代車、ロードサービス、油脂類の交換および補充、所定の消耗品の交換（タイヤ含む）

## 車両外装状態

車両展開図

↑  
後方



前方













## 車両外装状態の表記記号について

キズの種類は英字、キズの状態は数字で表示され、これらの組み合わせが、展開図中に表示されます。  
タイヤの横の数字は、残り溝を示しています。

[外装状態の見方](#)

## キズの種類

- |  |   |
|--|---|
|  線キズ      |  ヘコミ         |
|  キズを伴うヘコミ |  色あせ・塗装はがれ   |
|  補修した跡    |  サビ          |
|  腐食       |  フロントガラスの点キズ |
|  交換済み    |  交換が必要なもの   |

## キズの状態

- |   |
|---|
|  極小程度 |
|  小程度  |
|  中程度  |
|  大程度  |

定期点検整備実施状況	点検記録簿あり
特記事項	バンパー下キズ
内装特記事項	室内内張キズ

本ページに掲載された評価は、車両検査実施時の車両状態を示したものです。  
検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨ご了承ください。

[KINTO ONE \(中古車\)](#) > ヤリス X HV 1.5L 4WD(5人)

サービス内容  
在庫一覧

お問い合わせ

法人のお客様

特定商取引法に基づく表記  
利用規約  
KINTO ONE (中古車) 利用規約

運営会社  
サイトマップ



PAGE TOP

KINTO公式ソーシャルメディアアカウント



[プライバシーポリシー](#)   [サイト利用条件](#)

©KINTO Corporation. All rights reserved.